



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

F-0014
13:05
04/10/2018

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN JURÍDICA**

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 03 DE OCTUBRE DEL 2018
OFICIO: DOP/CJ/003BIS/2018

LIC. PAMMELA MENDEZ CUEVAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E .-

Por este medio le envié un cordial saludo, de igual forma y en atención a su oficio No. U.T.1780/18, derivado de la solicitud de información pública número UT-SI-514/2018-00699218-PNT realizada por la C. Karen Rosario Torres Martínez, le informo que las vialidades existentes en la ciudad de San Luis Potosí, en algunas zonas cuentan con deterioro debido a las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura subterránea (red de agua potable, red de drenaje sanitario, líneas de gas natural, etc.), las cuales por la vida que tienen o la falta de supervisión de su instalación, se han colapsado y por ende provocan un bache en la parte superior, con esto deteriorando la zona de rodamiento (esto sucede aproximadamente en el 95% de las vialidades), aunado a que no se dio mantenimiento y atención adecuada a las arterias de la mancha urbana durante los últimos tres años.

Otro de los factores son que algunas vialidades debido al tiempo en que se construyeron ya cumplieron con su vida útil y el programa que maneja el H. Ayuntamiento es a través del bacheo superficial o profundo.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO URIBE ÁVILA
ING. MARCO ANTONIO URIBE ÁVILA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"2018. AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1'MAUA/L'JGGR/yss